


# Multimetro Portatile KEYSIGHT U1282A



# Multimetro Portatile KEYSIGHT U1282A



**Per accendere il Multimetro Portatile  
ruotare la manopola in senso orario**

# Multimetro Portatile KEYSIGHT U1282A



**Strumento di misura in CONTINUA ed ALTERNATA:  
Tensione, Resistenza e Corrente...**

# Tasti di selezione: Tensione Continua ed Alternata



Silvia Roncelli



Lab. Didattico di Elettronica



Continua



Alternata

# Tasti di selezione: Corrente Continua ed Alternata



Silvia Roncelli



Lab. Didattico di Elettronica



Continua



Alternata

# Tasti di selezione: Resistenza e Corto Circuito



Resistenza  $\Omega$



Corto Circuito

# Puntali Multimetro Digitale




# Ingressi del Multimetro



**IMPORTANTE:**  
attenzione al posizionamento dei puntali


# Es: Misura di Tensione in DC

l'alimentatore è impostato Indipendente a +5V



# misura della Slide precedente:

se inverteo i puntali leggo -5V



# Es: di misura di un Resistore da 1 k $\Omega$

